

Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 1, пом. VI

**ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНДИЦИОНЕРОВ
по состоянию на 1 марта 2017г.**

№ п/п	Вид работ	Стоимость за единицу оборудования (руб.)
Годовое обслуживание*		
1	Обслуживание сплит-системы	
	1.1. сплит-системы (настенные или напольные) мощность охлаждения до 3,5 кВт мощность охлаждения от 3,5 до 6 кВт мощность охлаждения свыше 6 кВт	3000 3500 от 4500
	1.2. сплит-системы (кассетные или канальные), серии полупром мощность охлаждения до 6 кВт мощность охлаждения свыше 6 кВт	3500 от 5000
2	Обслуживание мульти-сплит системы	
	2.1. мульти-сплит системы (настенные) мощность охлаждения внутреннего блока (ВБ) до 4,5 кВт мощность охлаждения внутреннего блока (ВБ) от 4,5 кВт	2000 за каждый ВБ от 2500 за каждый ВБ
	2.2. мульти-сплит системы (кассетные или канальные) мощность охлаждения внутреннего блока (ВБ) до 4,5 кВт мощность охлаждения внутреннего блока (ВБ) от 4,5 кВт	2500 за каждый ВБ от 3000 за каждый ВБ
3	Обслуживание мультизональных систем	
	3.1. центральные системы (VRF, MRV, CITY MULTY и т. п.) - стоимость услуг по обслуживанию систем центрального кондиционирования устанавливается в каждом конкретном случае с учетом срока службы, категории надежности и сложности оборудования, технического состояния на момент обследования	от 300 р. за 1кВт. Плюс каждый внутренний блок, в зависимости от его мощности
Разовое обслуживание/работы		
4	Дезинфекция внутреннего блока кондиционера	
	4.1. Сплит-системы (настенные или напольные) мощность охлаждения до 3,5 кВт мощность охлаждения от 3,5 до 6 кВт мощность охлаждения свыше 6 кВт	1 500 2 000 2 500
	4.2. сплит-системы (кассетные или канальные), серии полупром мощность охлаждения до 6 кВт мощность охлаждения свыше 6 кВт	от 2500 от 3000
5	Очистка наружного блока кондиционера	
	5.1. Промывка наружного блока минимойкой. Производится на фасадной стене при расположении оборудования на высоте не более 3,5 м, без демонтажа наружного блока. При расположении оборудования на высоте более 3,5 м. необходимы услуги альпинистов.	2 500
	5.2. В случае невозможности применения минимойки (марка стена, глухая стена и т.д.) необходим демонтаж/монтаж наружного блока	индивидуальный расчет
6	При недостатке фреона в кондиционере более чем на 10% (0.5 бар по манометру) - дозаправка согласно паспорта на оборудование	2500 + стоимость фреона
7	Использование автовышки для выполнения работ	индивидуальный расчет
8	Привлечение альпиниста для выполнения работ	от 4000
Коэффициенты к прейскуранту		Величина
9	Коэффициенты (скидка) на объем технического обслуживания и оборудования:	
	от 3 единиц	0,9
	от 5 единиц	0,85
	от 10 единиц	0,8
	свыше 15 единиц	0,75
10	Коэффициенты на условиях проведения работ по техническому обслуживанию оборудования при:	
	с 18.00 до 22.00	1,2
	после 22.00 и в выходные дни	1,5

Примечания:

* Цены в прейскуранте указаны для стандартного расположения оборудования (в легкодоступных местах) на высоте до 3,5 м.

Стоимость негарантийных ремонтно-восстановительных работ определяется их составом и трудоёмкостью. Срок выполнения согласовывается с Заказчиком.

Тел./факс: +7 (499) 130-08-02, 8 (903) 130-08-02